



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Type:</b>                   | Grunnvannsføremst  |
| <b>NVE-ID/ Nedbørsfelt ID:</b> | 002.B1A0, 002.C11  |
| <b>Kommune</b>                 | Trøgstad, Eidsberg |

|                             |             |                    |                          |                        |                      |                   |               |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Vanntype:</b>            |             |                    |                          |                        |                      |                   |               |
| <b>Miljøsmål:</b>           |             |                    |                          |                        |                      |                   |               |
| <b>Måte karakteristika:</b> | <b>Hoh</b>  | <b>Areal</b>       | <b>Leirdekning (NVE)</b> | <b>Kalkinnhold</b>     | <b>Humusinnhold</b>  | <b>Turbiditet</b> | <b>Dyp</b>    |
|                             | m           | (km <sup>2</sup> ) | (%)                      | Ca / Alkalinitet       | TOC / Farge          | STS / FNU         | m             |
|                             |             | 2,99               |                          |                        |                      |                   |               |
| <b>Klassifiseringsdata:</b> | <b>Kond</b> | <b>Tot-Fosfor</b>  | <b>Løst - Fosfor</b>     | <b>Totalt Nitrogen</b> | <b>Løst Nitrogen</b> | <b>Ammonium</b>   | <b>TKB</b>    |
|                             | (µS / cm)   | (µg / L)           | (Fosfat µg / L)          | (µg / L)               | (Nitrat µg / L)      | (µg / L)          | (ant / 100ml) |
|                             |             |                    |                          |                        |                      |                   |               |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>I beskyttet område:</b> |  |
| <b>Rødlistede arter:</b>   |  |
| <b>Merknader:</b>          | Mulig å benytte som vannkilde <b>Antatt vanngiverevne: 20 liter per sekund</b> (se Rohr-Torp 1992) |

|                              |                        |                        |                        |                    |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Antatte påvirkninger:</b> | <b>Påvirkningstype</b> | <b>Påvirkningsnavn</b> | <b>Påvirkningsgrad</b> | <b>Beskrivelse</b> |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |
|                              |                        |                        |                        |                    |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Risikovurdering :</b>    | Udefinert 0 |
| <b>Økologisk tilstand :</b> | Udefinert 0 |
| <b>Miljøgiftproblem :</b>   |             |

|                     |              |                |                 |                    |
|---------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Overvåkning:</b> | <b>Type:</b> | <b>Periode</b> | <b>Hypighet</b> | <b>Lokaliteter</b> |
|                     |              |                |                 |                    |
|                     |              |                |                 |                    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Litteratur:</b> |  |
|--------------------|--|

Undersøkelse av mulig grunnvannsutttak - Trøgstad og Eidsberg kommune. Mer info Kjell Olaussen Eidsberg kommune 91 89 56 97

[1992- Rohr-Torp, E. Grunnvann i Østfold fylke. Norges geologiske undersøkelser. Rapport 92.157. 35 s.](#)

[1992 - Rohr-Torp, E. & Nordahl-Olsen, T. Grunnvann i ulike Østfold kommuner. NGU Rapport 92.051. 56 s.](#)